



Einbauhilfe Anhängerkupplung für Citroen Berlingo



Allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ	Berlingo Multispace Exclusive
Schlüssel-Nr. zu 2	3001
Schlüssel-Nr. zu 3	AGX
Ausführung	Kombi
Baujahr	Jan. 2009

spezifische Fahrzeuginformationen

Kugelkopfabstände am Fahrzeug

Abstand Stoßfänger bis Mitte Kugelkopf (cm)	8,5cm
Abstand Fahrzeugboden bis Oberkante Kugelkopf (cm)	41,5cm

Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr.	CT0682
Einbauzeit (in Stunden)	1,0

Stoßfängerausschnitt	<input type="checkbox"/>
sichtbarer Stoßfängerausschnitt	<input type="checkbox"/>
abklappbarer Steckdosenhalter	<input checked="" type="checkbox"/>

Ausgebaute Teile

Stoßfänger	<input type="checkbox"/>	Seitenverkleidung links	<input type="checkbox"/>
Stoßfängergrundträger / Halter	<input type="checkbox"/>	Seitenverkleidung rechts	<input type="checkbox"/>
Auspuff	<input type="checkbox"/>	Rücksitzbank	<input type="checkbox"/>
Hitzeschutzblech	<input type="checkbox"/>	Rücksitzlehne	<input type="checkbox"/>
Bodenverkleidung Kofferraum	<input type="checkbox"/>	Reserverad	<input checked="" type="checkbox"/>
Heckblechverkleidung	<input type="checkbox"/>		

Besonderheiten

Spezialwerkzeug	<input type="checkbox"/>	Schraubenschlüssel	<input checked="" type="checkbox"/>
Beim Einbau benötigt	<input checked="" type="checkbox"/>		

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
 Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
 Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
 e-mail: info@kupplung.de
 Amtsgericht Jena • HRA 202 848
 Steuernummer: 163/162/33000
 Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
 Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
 IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
 Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
 Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
 IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
 Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
 Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
 IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
 Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
 Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
 IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
 Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
 Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:
 Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
 Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



ausgebaute Verkleidungen





Photo Dokumentationen



Seitenverkleidung
demonstrieren um das Kabel
zu verlegen

Kabel für den 13pol. Stecker
durch den vorh. Auslass
stecken

Vorh. Schrauben(Kennz. W)
Ausschrauben und wieder
mit Träger(1)montieren L+R

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280


Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



Vor. Schrauben (Kennz. X) ausschrauben und mit Trägern (2) montieren L+R



Beide Träger (2) mit beiliegenden Schrauben V an Träger(1) montieren L+R



13 pol. Dose an Träger(1) montieren Kabel von hinten einspeisen



Der Abstand zwischen Mitte Kugelkopf und Stoßstange beträgt ca. 8,5cm



Der Abstand zwischen Mitte Kugelkopf und Boden beträgt ca. 39cm



Ansicht der montierten Anhängerkupplung



Ansicht seitlich von unten der montierten Anhängerkupplung



Ansicht mit versteckter Anhängerkupplung



Jetzt noch die Anhängerkupplung bei Citroen-Werkstatt Codieren lassen

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 0000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH
Sitz: Leutenberg
Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



- Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz —
- Dokumentation nur Anhängerkupplung —
- Dokumentation nur E-Satz —

- | | |
|---|--|
| <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"><div style="width: 10px; height: 100%; border-left: 1px solid green; margin-right: 5px;"></div><div style="width: 10px; height: 100%; border-left: 1px solid blue; margin-right: 5px;"></div><div style="width: 10px; height: 100%; border-left: 1px solid red; margin-right: 5px;"></div></div> | <p>01 Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite)</p> <p>02 Fahrzeug von hinten vor dem Einbau</p> <p>03 Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder)</p> <p>04 Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder)</p> <p>05 Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder)</p> <p>06 Fahrzeug ohne Stoßfänger</p> <p>07 Kabeldurchführung</p> <p>08 Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht</p> <p>09 Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht</p> <p>10 Modulbefestigung / Masse</p> <p>11 Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz</p> <p>12 Kombiinstrument falls erforderlich</p> <p>13 Verkleidungen Fahrgastraum</p> <p>14 Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder)</p> <p>15 Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts)</p> <p>16 Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden</p> <p>17 Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf</p> <p>18 Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)</p> <p>19 von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar)</p> |
|---|--|

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH
Sitz: Leutenberg
Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler